

令和3年度 砥部町通学路安全対策箇所一覧表

別添 1

令和4年3月現在

整理番号	小・中学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				抽出年度	対応機関				具体的対策 (対策メニュー)	対策状況			
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他		警察	国	県	市町		その他	対策済	継続	その他
1	麻生小学校1	法務局前の町道	人通りが少ないため、下校時に防犯上心配		○		○				3	○					継続的な児童への交通安全指導	○		
2	麻生小学校2	パルティーフジ砥部店前の町道	町道から県道に出る車が多いため、通学時に危険	○			○				3				○		路面標示シール(注意喚起)を設置	○		
3	麻生小学校3	小谷川池横の交差点	坂の上(松山市側)からスピードを出した車が多く通行するため危険	○			○				3				○		減速文字と減速マーク(破線)を設置	○		
4	麻生小学校4	柳瀬橋の町道	柳瀬橋の道幅が非常に狭いため、通学時に危険	○			○				3				○		柳瀬橋の上にスクールゾーン(カラー舗装)を設置	○		
5	麻生小学校5	高尾田交差点	大型車両の交通が多く、交差点で信号待ちをしている時に危険	○				○			3				○		交差点の歩道部に車両用防護柵を設置		○	
6	麻生小学校6	高尾田柳田ビル付近の町道	カーブが多く、見通しが悪いため危険	○			○				3	○					継続的な児童への交通安全指導	○		
7	麻生小学校7	県団地付近の交差点	交差点に出る際に見通しが悪いため危険	○			○				3	○					継続的な児童への交通安全指導	○		
8	麻生小学校8	高尾田東バス亭付近の県道	歩道が途中で無くなっており、一部の区間で車道の路肩を通るため、通学時に危険	○				○			3	○			○		継続的な児童への交通安全指導	○		
9	宮内小学校1	宮脇商店付近の町道	横断歩道の設置がなく、車道と歩道の区別がつかないため、車との接触の可能性があり危険	○			○				3				○		外側線を引き直し、路肩幅を拡幅して児童の歩行スペースを確保	○		
10	砥部小学校1	砥部小プールから原うね橋までの町道	道路幅員が狭く、車両の離合時に児童が通行できるスペースがないため危険。	○			○				3				○		道路を拡幅し歩道を設置する		○	
11	砥部小学校2	大宮八幡宮周辺の町道	民家が倒壊して、通学路に倒れかかっているため危険	○			○				3	○			○		通学路の変更(学校) 変更した通学路の外側線引き直し、所有者への撤去依頼(町)	○		
12	砥部小学校3	池本窯付近の町道	朝の交通量も多く道幅が狭いため、車の離合も十分でず児童の通学時に危険	○			○				3	○					継続的な児童への交通安全指導	○		
13	砥部小学校4	池本窯付近の町道	道路に隣接している民地のブロック塀が、大きな地震等で倒壊の危険がある。	○			○				3	○					継続的な児童への交通安全指導	○		
14	広田小学校1	広田小体育館横の町道	体育館横の樹木が折れて通学路上に落ちてくるときがあり、通学中の児童にあたると危険	○			○				3				○		樹木の伐採・撤去	○		
15	砥部中学校1	麻生児童館前の町道	横断歩道はあるが、信号機がない箇所や横断歩道の塗装が剥げて、見えにくくなっている箇所が複数あり危険	○			○				3	○	○				横断歩道補修(警察) 継続的な生徒への交通安全指導(学校)	○		
16	砥部中学校2	砥部中西側の県道	スクールゾーンの塗装が一部剥がれており危険	○				○			3						道路側溝修繕、道路舗装補修、スクールゾーン(緑色)引き直し		○	
17	砥部中学校3	稲田書店付近の町道	横断歩道がなく危険が生じやすい。道路が大きくカーブしており、車の運転手が横断者を発見しにくい状況になっており危険	○							3	○					継続的な生徒への交通安全指導	○		
18	砥部中学校4	県運動公園入口交差点付近の国道	道幅が狭く、信号待ちの生徒等で道幅がいっぱいになり、歩行者や自転車が来ると、道幅が狭く、離合することができなくなり危険	○							3	○		○			現地の状況等を確認し、対策の必要性を検討中(国) 継続的な生徒への交通安全指導(学校)		○	

19	砥部中学校5	伊予マーク前の県道	一部ガードレールがない箇所があり、転落の危険	○						3			○		転落防止策(ガードパイプ)設置	○		
20	砥部中学校6	アイスエーワン前の県道	歩道にポールが立っており、自転車の生徒が衝突する危険性がある。	○			○			3			○		反射テープを追加	○		
21	砥部中学校7	宮内小付近交差点	交通量が多く道幅が狭い上、中学生が横断する際に歩行者と車がお互いが譲り合ってしまい、安全に道路を横断できないことが度々ある。	○			○	○		3	○	○	○		横断歩道(西・南・北側)の引き直し(警察・県) 生徒への交通安全指導(学校)		○	
22	砥部中学校8	国道33号線ファミリーマート前の町道	プレハブがあり見通しが悪く、出合頭の事故が発生しやすい状況にあり危険	○			○			3			○		生徒への交通安全指導(学校)	○		