



砥部町

山田池

ため池ハザードマップ



このマップは、農業用ため池の『山田池』が、南海トラフ地震などによって大きな被害を受け、ため池の堤防が決壊し、洪水が発生した場合を想定したもので、そのはん濫水が到達する可能性のある区域の最大範囲と、予想される浸水深を表示したものです。

実際のはん濫水の影響がある範囲は、ため池の貯水状況、堤体の被害の程度、周辺の土地利用状況等により、これと異なる可能性もありますが、地震が発生したら「まずは安全な場所に逃げること」が何よりも大切です。地域の皆さんでこのマップをご活用いただき、地震時の安全確保に努めてください。

情報伝達の流れ



地図の凡例

	指定避難所
	緊急避難場所
	交番・駐在所
	消防署
	高速道路
	主要地方道

ため池のはん濫に関する凡例

■ 浸水深	5.0m ~
	2.0 ~ 5.0m
	1.0 ~ 2.0m
	0.5 ~ 1.0m
	~ 0.5m

■ 到達時間

- - - 山田池

ため池決壊のおこり方とその被害

1 地震で堤防が破損する。

地震同様に、大雨の際にも堤防が破損するおそれがあります。



2 破損した堤防が、貯水に耐え切れず決壊

耐え切れず決壊

3 ため池決壊による被害

- 大量の水や土砂が濁流となって押し寄せます。
- 建物や車は押し流されます。
- 道路や住宅地、田畠は土砂に埋まります。

ため池にこんな現象がみられた場合は、決壊のおそれがあります。
すぐ避難しましょう。

- 堤防に亀裂がみられる。
- 張りブロックが壊れている。
- 堤防から漏水がみられる。

山田池

0 50 100
m

お問い合わせ先

砥部町役場 建設課

TEL : 089-962-6010

愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地