


砥部小校区通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
教育委員会、砥部小学校、道路管理者、警察署

至 松山市

別添2



・ 北川毛公園前の交差点の十字マークが消えている。公園から北川毛集会所までの外側線が消えているため危険



＜対策内容＞
交差点の十字線引き直し
公園から集会所までの外側線引き直し

・ 天神方面へ上がる車が内側(ゼブラゾーン)に切れ込んで右折してくるため、通学中に児童が接触する恐れがあり危険



＜対策内容＞
ゼブラゾーンにポストコーンを設置

・ 登下校時・プールの行き帰りで多くの児童が通るが、交差点の見通しも悪く車両速度も速いため危険



＜対策内容＞
交差点の十字線引き直し
交差点手前に減速文字を設置

・ 道路幅員が狭く、車両の離合時に児童が通行しているスペースがない。隣接地が低地であるため通学中に児童が落下する恐れがあり危険



＜対策内容＞
道路を拡幅する(車線と路肩の確保)

対策内容については、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

至 内子町