

砥部町 橋梁長寿命化修繕計画



令和 7 年 11 月
砥部町役場 建設課

老朽化対策における基本方針

砥部町では、令和5年1月時点で156橋の道路橋を管理しています。このうち、供用後50年が経過する橋梁は全体の4割ですが、10年後には約6割に達します。今後、さらに老朽化が進む中、限られた維持管理費用で効率的に点検・補修を行っていくために、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後保全対策から予防保全対策への移行を目指します。




図1 供用年数の変移

メンテナンスサイクルの基本的な考え方

道路管理者は、近接目視による道路橋の定期点検を5年に1度行うことが義務付けられています。砥部町もこの方針に基づき、「点検」、「診断」、「措置」、「記録」のメンテナンスサイクルを確実に行い、適切な維持管理を行っています。




図2 メンテナンスサイクルのイメージ



図3 点検状況写真（橋梁点検車）



図4 点検状況写真（高所作業車）

計画期間

計画期間は長期計画を今後 50 年、短期計画を 5 年毎の点検サイクルを考慮して、3 巡目点検にあたる令和 6 年～令和 10 年の 5 年間とします。

優先順位

点検結果に基づき、効率的な維持・修繕が行えるよう必要な対策を行います。

道路橋毎の診断結果が、緊急措置段階のⅣ判定及び早期措置段階のⅢ判定については、優先的に対策を行います。次いで、Ⅱ判定橋梁の損傷程度の大きいものについて、予防保全的な対策を行う予定です。

管理橋梁の現状

1 巡目点検（平成 26 年～平成 30 年）と 2 巡目点検（令和元年～令和 4 年）定期点検の結果は以下の通りです。1 巡目点検で得られた点検結果を基に計画的に補修を行っているため、2 巡目点検ではⅢ判定以上の橋梁数が減少傾向にあります。なお、2 巡目点検でⅢ判定とされている 12 橋のうち、8 橋については補修が完了しています。


表 1 点検結果一覧表

点検時期	点検結果				合計
	I 判定	II 判定	III 判定	IV 判定	
1巡目点検 (H26～H30)	18橋	96橋	42橋	0橋	156橋
2巡目点検 (R1～R4)	6橋	138橋	12橋	0橋	156橋

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

愛媛県橋梁定期点検マニュアル（令和 4 年 8 月）

健全度（1巡目）



健全度（2巡目）




図 5 健全度判定の分布（1 巡目）

図 6 健全度判定の分布（2 巡目）

維持管理計画

管理橋梁の諸元、直近の点検結果、次回点検時期、対策内容については、橋梁一覧表のとおりです。今後、新たに点検結果が得られた場合に計画の見直しを行う予定です。

なお、1巡目点検でⅢ判定とされた橋梁に対しては以下のようないくつかの対策を行いました。



図 7 塗装塗替え（六反地橋）



図 8 断面修復（玉銅橋）



図 9 防護柵取替及び舗装打ち換え（玉銅橋）

新技術の活用に関する方針

点検支援技術性能カタログ（国土交通省）に記載のある、「非破壊検査技術」や「画像計測技術」、新技術情報提供システム「NETIS」に登録されている技術を活用し、作業の効率化、費用の縮減を目指します。なお、活用を想定している技術としては、以下のような技術があげられます。




図 10 新技術活用例：ポール打音機



図 11 新技術活用例：ドローンによる写真撮影

新技術活用の実施状況

砥部町では、施設点検車「登録番号：HR-200003-A」を活用し、吊り足場の使用を減らし、作業の効率化及び費用の縮減を図っています。

点検に足場の必要な3橋（幸田橋、目崎橋、みやがわ橋）については、施設点検車「登録番号：HR-200003-A」での点検に変更したため、150万円程度の費用削減となっています。

今後の点検でも新技術を活用し、令和6年度から令和9年度の定期点検で年間100万円程度コスト縮減を目指します。



図 12 目崎橋 1 巡目点検（吊り足場）



図 13 目崎橋 2 巡目点検（YZ30FC）

費用縮減に関する方針

（1）職員点検

管理橋梁156橋のうち、簡易な構造の15橋について、職員点検を実施し、点検費用の縮減に努めています。これにより、点検費用約370万円程度の費用縮減が期待できます。



図 14 職員点検実施状況

（2）集約化・撤去

供用開始時と比較すると利用状況が著しく減少している橋梁もあるため、地元住民との調整、利用状況を把握したうえで、令和10年度までに2橋程度撤去・集約化を検討し、年間100万円程度のコスト縮減を目指します。

管理橋梁一覧表

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	構造	架設年次	経年年数	10年後	代替路の有無	調書	判定	点検日	調書	判定	点検日	点検方法	次回点検年度	補修履歴		対策内容 (主な措置内容)	対策着手年度	完了予定年度	概算事業費 (千円)	
											1巡目			2巡目			3巡目			有無	年次				
1	01002	新桜木橋	内宮北川毛線	6.6	3.6	RC床版橋	1971年	51年	61年	有	○	I	H27.1	○	II	R1.10	橋梁点検車(中型)	R6	無	—	—	—	—	—	—
2	01003	おたひ橋	おたひ線	14.0	2.5	RC中空床版橋	1971年	51年	61年	有	○	III	H27.1	○	III	R2.1	ロープアクセス	R7	無	R4.1	断面修復、高欄取替	R2	R3	23,000	
3	01005	高野橋	上ノ山五本松線	14.2	4.0	RC床版橋	1984年	38年	48年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
4	01006	吉野瀬橋	上ノ山五本松線	11.1	4.0	RC床版橋	1986年	36年	46年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
5	01007	北川毛橋	宮裏線	12.5	4.5	RCラーメン橋	1996年	26年	36年	有	○	III	H27.1	○	II	R1.10	橋梁点検車(中型)	R6	無	—	—	—	—	—	—
6	01010	金毘羅橋	原町麻生線	2.9	9.0	ボックスカルバート	2018年	04年	14年	有	○	III	H27.1	○	I	R2.3	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
7	01013	どんど橋	目崎線	2.5	4.5	RC床版橋	2012年	10年	20年	有	○	I	H27.10	○	II	R2.8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
8	01015	八倉田の浦線1号橋	八倉田の浦線	4.0	4.0	RC床版橋	1960年	62年	72年	有	○	II	H27.10	○	II	R2.8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
9	01016	田の浦橋	八倉田の浦線	3.0	2.7	RC床版橋	1964年	58年	68年	無	○	II	H27.10	○	II	R2.8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
10	01018	宮内塩ヶ森線1号橋	宮内塩ヶ森線	4.2	5.3	RCラーメン橋	1963年	59年	69年	無	○	II	H27.11	○	II	R2.7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
11	01019	麻生拾町重光線1号橋	麻生拾町重光線	4.5	6.0	RC床版橋	1972年	50年	60年	有	○	III	H28.9	○	II	R3.8	地上点検	R8	有	R2.3	—	—	—	—	—
12	01020	団地内7号線1号橋	団地内7号線	4.0	3.5	RC床版橋	1966年	56年	66年	有	○	II	H28.9	○	II	R3.8	地上点検	R8	有	R3.9	—	—	—	—	—
13	01024	山並4号線1号橋	山並4号線	6.9	6.0	RCU桁橋	1972年	50年	60年	有	○	III	H28.10	○	II	R3.8	地上点検	R8	有	H31.3 R2.3	—	—	—	—	—
14	01025	山並8号線1号橋	山並8号線	8.3	8.1	RCU桁橋	1972年	50年	60年	有	○	III	H28.10	○	II	R3.8	地上点検	R8	有	H31.3 R2.3	—	—	—	—	—
15	01026	山並9号線1号橋	山並9号線	8.2	5.0	RCU桁橋	1972年	50年	60年	有	○	III	H28.10	○	II	R3.8	地上点検	R8	有	H31.3 R2.3	—	—	—	—	—
16	01027	重光赤坂線1号橋	重光赤坂線	2.6	14.6	RC床版橋	1973年	49年	59年	有	○	II	H28.9	○	III	R3.9	地上点検	R8	無	R6.2	断面修復	R5	R5	1,300	
17	01028	麻生三角線1号橋	麻生三角線	4.0	3.84	RC床版橋	1973年	49年	59年	有	○	II	H27.1	○	II	R2.3	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
18	01029	宮内川井線1号橋	宮内川井線	12.0	6.1	H形鋼桁橋	1974年	48年	58年	有	○	II	H29.11	○	II	R4.9	橋梁点検車(中型)	R9	有	H29.11	—	—	—	—	—
19	01030	井手の上東付線1号橋	井手の上東付線	4.6	4.2	ボックスカルバート	2008年	14年	24年	有	○	I	H27.11	○	II	R2.8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
20	01031	六反地橋	射場北川毛線	10.0	4.0	I桁橋	1978年	44年	54年	有	○	III	H27.1	○	II	R1.10	橋梁点検車(中型)	R6	有	H29.12 H30.12	—	—	—	—	—
21	01033	岩谷橋	岩谷線	8.2	6.6	RC床版橋	1998年	24年	34年	無	○	II	H27.11	○	II	R2.8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
22	01034	大平余毛線1号橋	大平余毛線	2.9	3.7	RC床版橋	1961年	61年	71年	無	○	II	H27.11	○	II	R2.7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
23	01037	立野口橋	ニツ木線	9.1	3.6	RCT桁橋	1965年	57年	67年	無	○	III	H27.1	○	II	R1.9	地上点検	R6	有	H31.3	—	—	—	—	—
24	01038	立野橋	弘法師線	5.9	4.1	RC床版橋	1962年	60年	70年	無	○	II	H27.1	○	II	R2.3	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
25	01039	宮ヶ成橋	弘法師線	7.5	3.7	RCT桁橋	1967年	55年	65年	無	○	III	H27.1	○	III	R1.9	地上点検	R6	有	H30.3	断面修復	R2	R2	1,200	
26	01040	ニツ木橋	ニツ木線	7.5	4.3	RCT桁+RC床版	1966年	56年	66年	無	○	III	H27.1	○	II	R1.10	地上点検	R6	有	H31.3	—	—	—	—	—
27	01041	千里口橋	千里口線	9.4	4.0	H形鋼桁橋	1977年	45年	55年	無	○	III	H27.11	○	II	R2.9	地上点検	R7	有	H30.3	—	—	—	—	—
28	01042	久保田橋	久保田万年線	9.6	4.0	RC床版橋	1993年	29年	39年	有	○	III	H27.1	○	II	R1.9	橋梁点検車(中型)	R6	無	—	—	—	—	—	—
29	01043	小屋ヶ谷橋	外山影の付線	6.6	3.6	RCT桁橋	1959年	63年	73年	有	○	III	H27.1	○	II	R1.9	橋梁点検車(中型)	R6	無	—	—	—	—	—	—
30	01044	宮川橋	外山影の付線	7.5	3.7	RCT桁橋	1962年	60年	70年	有	○	III	H27.1	○	II	R1.10	橋梁点検車(中型)	R6	無	—	—	—	—	—	—
31	01045	鷹尾橋	五本松西附線	14.0	5.0	プレテンPC中空床版橋	1988年	34年	44年	有	○	II	H27.10	○	II	R2.7	橋梁点検車(中型)	R7	無	—	—	—	—	—	—
32	01047	大谷谷上線1号橋	大谷谷上線	6.5	3.7	RC床版橋	1961年	61年	71年	無	○	II	H27.10	○	II	R2.8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
33	01048	大谷谷上線2号橋	大谷谷上線	2.0	2.6	RC床版橋	1961年	61年	71年	無	○	III	H27.10	○	II</										

管理橋梁一覧表

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	構造	架設年次	経年年数	10年後	代替路の有無	調書	判定	点検日	調書	判定	点検日	点検方法	次回点検年度	補修履歴		対策内容 (主な措置内容)	対策着手年度	完了予定年度	概算事業費 (千円)	
											1巡目			2巡目			3巡目			有無	年次				
63	01087	谷川橋	久保田大谷線	14.3	6.6	プレテンPC中空床版橋	2002年	20年	30年	有	○	II	H29. 9	○	II	R4. 8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
64	01088	幸田線2号橋	幸田線	4.7	7.6	場所打ちボックスカルバート	1977年	45年	55年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
65	01089	岩谷口久保田線1号橋	岩谷口久保田線	2.1	7.5	ボックスカルバート	1992年	30年	40年	有	○	II	H27.11	○	II	R2. 8	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
66	01090	宮内北川毛線1号橋	宮内北川毛線	5.6	6.4	RC床版橋	1973年	49年	59年	有	○	I	H28.10	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
67	01091	川登橋	川登万年線	14.0	5.5	アーチラーメン橋	1961年	61年	71年	有	○	III	H27. 1	○	III	R1. 9	橋梁点検車(中型)	R6	無	R2.12	塗替塗装、高欄取替	R1	R2	22,000	
68	01092	万年橋	川登万年線	8.5	11.6	場所打ちボックスカルバート	1990年	32年	42年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
69	01093	御坂川1号支線1号橋	御坂川1号支線	4.0	7.0	RC床版橋	1998年	24年	34年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 9	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
70	01094	御坂川1号支線2号橋	御坂川1号支線	4.0	7.0	RC床版橋	1998年	24年	34年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 9	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
71	01095	高尾田麻生支線1号橋	高尾田麻生支線	2.4	5.8	RC床版橋	2006年	16年	26年	有	○	I	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
72	01096	新田線1号橋	新田線	2.3	4.8	RC床版橋	2007年	15年	25年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
73	01097	ガロ坂加治分線1号橋	ガロ坂加治分線	2.3	6.1	RC床版橋	1977年	45年	55年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
74	01098	滝見橋	万年銭子線	13.2	6.0	RCアーチ橋	1983年	39年	49年	無	○	II	H27.10	○	II	R2. 7	橋梁点検車(中型)	R7	無	—	—	—	—	—	—
75	01099	角谷橋	幸田北川毛線	12.2	5.8	プレテンPC中空床版橋	1998年	24年	34年	有	○	II	H29. 9	○	II	R4. 8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
76	01100	北川毛和合線1号橋	北川毛和合線	7.6	3.0	場所打ちボックスカルバート	2001年	21年	31年	有	○	II	H29.10	○	II	R4. 9	高所作業車	R9	無	—	—	—	—	—	—
77	01101	赤坂橋	岩谷口岩谷線	7.8	4.3	RC床版橋	2015年	07年	17年	有	○	II	H29.10	○	II	R4. 9	地上点検	R9	無	—	—	—	—	—	—
78	01102	県団地線1号橋	県団地線	2.8	5.0	RC床版橋	1965年	57年	67年	有	—	—	—	○	II	R1. 9	地上点検	R6	無	—	—	—	—	—	—
79	01103	県団地線2号橋	県団地線	2.9	4.6	RC床版橋	1965年	57年	67年	有	—	—	—	○	II	R1. 9	地上点検	R6	無	—	—	—	—	—	—
80	01104	団地内7号支線1号橋	団地内7号支線	2.3	7.9	RC床版橋	2005年	17年	27年	無	—	—	—	○	II	R1. 9	地上点検	R6	無	—	—	—	—	—	—
81	02001	川口橋	総津高市線	8.8	3.6	RCT桁橋	1968年	54年	64年	有	○	III	H27. 1	○	I	R1. 10	吊り足場	R6	有	H29.12 R1.12	—	—	—	—	—
82	02002	三反地橋	町裏線	7.4	3.1	RC床版橋	1967年	55年	65年	有	○	II	H27. 1	○	II	R1. 9	地上点検	R6	無	—	—	—	—	—	—
83	02003	玉鋼橋	バンド線	12.0	4.0	RCT桁橋	1967年	55年	65年	無	○	III	H29. 9	○	II	R4. 8	橋梁点検車(中型)	R9	有	R2.11	—	—	—	—	—
84	02004	築地線1号橋	築地線	4.8	3.6	RC床版橋	1972年	50年	60年	無	○	II	H27.11	○	II	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
85	02005	徳津橋	徳津町中線	8.2	4.5	RC床版橋	1958年	64年	74年	有	○	III	H27. 1	○	III	R1. 9	橋梁点検車(中型)	R6	有	H31.3	断面修復	R3	R3	1,700	
86	02006	多居谷橋	多居谷線	4.0	3.2	RC床版橋	1959年	63年	73年	無	○	I	H27.11	○	I	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
87	02007	多居谷線1号橋	多居谷線	5.8	4.0	ボックスカルバート	1973年	49年	59年	無	○	II	H27.11	○	II	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
88	02008	本郷線1号橋	本郷線	4.3	4.4	RC床版橋	1958年	64年	74年	無	○	II	H27.11	○	II	R2. 7	地上点検	R7	有	R2.3	—	—	—	—	—
89	02009	掛水橋	掛水線	7.0	5.0	RC床版橋	1983年	39年	49年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	無	—	—	—	—	—	—
90	02010	京地橋	中野川高市線	5.0	4.4	RC床版橋	1981年	41年	51年	有	○	II	H28. 9	○	II	R3. 8	地上点検	R8	有	H30.3	—	—	—	—	—
91	02011	中野川高市線1号橋	中野川高市線	5.0	4.2	RC床版橋	1985年	37年	47年	無	○	II	H27.11	○	II	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
92	02012	湿地田橋	中野川高市線	4.3	3.5	RC床版橋	1963年	59年	69年	無	○	II	H27.11	○	II	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
93	02013	河原田橋	中野川高市線	4.0	3.6	RC床版橋	1998年	24年	34年	無	○	II	H27.11	○	II	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
94	02014	惣城橋	中野川高市線	3.0	3.6	RC床版橋	1963年	59年	69年	無	○	II	H27.11	○	I	R2. 7	地上点検	R7	無	—	—	—	—	—	—
95	02015	黒木駄馬線1号橋	黒木駄馬線	6.9	5.6	RC床版橋	1965年	57年	67年	有	○	III	H27.												

管理橋梁一覧表

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	構造	架設年次	経年数	10年後	代替路の有無	調書	判定	点検日	調書	判定	点検日	点検方法	次回点検年度	補修履歴		対策内容 (主な措置内容)	対策着手年度	完了予定年度	概算事業費 (千円)	
											1巡回			2巡回			3巡回			有無	年次				
124	02047	立花城橋	多居谷線	6.3	9.3	場所打ちボックスカルバート	1996年	26年	36年	有	○	II	H29.10	○	II	R4.9	高所作業車	R9	無	—	—	—	—	—	—
125	02048	総津町中線1号橋	総津町中線	2.8	5.5	フレキヤストボックスカルバート	2012年	10年	20年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.9	地上点検	R9	無	—	—	—	—	—	—
126	04250	岩谷口橋	大南岩谷口線	15.8	3.9	2径間単純RCT桁橋	2001年	21年	31年	有	○	III	H27.1	○	III	R1.9	橋梁点検車(中型)	R6	無	R6.2	断面修復、根固め	R4	R5	33,000	
127	04251	一之瀬橋	原町麻生線	43.9	7.0	2径間単純PC床版橋	1994年	28年	38年	有	○	II	H28.12	○	II	R3.9	橋梁点検車(中型)	R8	無	—	—	—	—	—	—
128	04252	柳瀬橋	高尾田麻生線	40.5	3.6	2径間単純PC床版橋	1981年	41年	51年	有	○	II	H28.12	○	II	R3.8	橋梁点検車(中型)	R8	無	—	—	—	—	—	—
129	04253	天王橋	高尾田上南一丁地線	47.9	4.0	2径間プレテン単純PCT桁橋	1989年	33年	43年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.9	橋梁点検車(中型)	R9	有	R2.6	—	—	—	—	—
130	04254	小名橋	深田線	21.8	5.0	プレテンPC中空床版橋	1996年	26年	36年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
131	04255	余毛橋	深田線	21.8	4.0	プレテンPC中空床版橋	1990年	32年	42年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
132	04256	幸田橋	宮内北川毛線	17.1	2.9	2径間単純RCT桁橋	1952年	70年	80年	有	○	II	H29.10	○	II	R4.9	橋梁点検車(小型)	R9	有	H28.8	—	—	—	—	—
133	04257	目崎橋	目崎線	47.7	2.5	2径間プレテン単純PCT桁橋	1981年	41年	51年	有	○	II	H29.10	○	II	R4.9	橋梁点検車(小型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
134	04258	宮川大橋	頭の向供養堂線	22.7	5.0	プレテンPCT桁橋	1973年	49年	59年	有	○	III	H29.9	○	II	R4.12	橋梁点検車(中型)	R9	有	R4.12	断面修復、高欄取替	R3	R4	42,000	
135	04259	桜木大橋	セキヤ角谷線	22.5	6.0	鋼製板析橋	1975年	47年	57年	有	○	II	H27.10	○	II	R2.7	橋梁点検車(中型)	R7	無	—	—	—	—	—	—
136	04260	富士橋	千足北川毛線	20.7	6.0	プレテンPCT桁橋	1975年	47年	57年	有	○	II	H29.9	○	III	R4.9	橋梁点検車(中型)	R9	有	R4.8	断面修復、高欄取替	R6	R8	50,000	
137	04261	堂成橋	堂成線	20.4	3.0	H形鋼析橋	1980年	42年	52年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	有	H28.12	—	—	—	—	—
138	04262	高尾田橋	高尾田宮内線	48.7	10.7	2径間プレテンPC中空床版橋	1984年	38年	48年	有	○	III	H26.1	○	II	R1.9	橋梁点検車(中型)	R6	無	—	—	—	—	—	—
139	04263	みやがわ橋	宮裏線	15.3	2.5	RC床版橋	1983年	39年	49年	有	○	II	H29.10	○	II	R4.9	橋梁点検車(小型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
140	04264	学園橋	上ノ山・岩谷口線	40.3	8.2	ボステンPCT桁橋	1986年	36年	46年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
141	04265	矢取橋	八倉拾町線	26.0	7.4	2径間単純RCT桁橋	1970年	52年	62年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.9	橋梁点検車(中型)	R9	有	H28.9	—	—	—	—	—
142	04266	頭の向橋	頭の向線	31.1	7.3	鋼板析橋	1986年	36年	46年	有	○	II	H28.11	○	II	R3.9	橋梁点検車(中型)	R8	無	—	—	—	—	—	—
143	04267	中村橋	中替地線	18.1	2.5	H形鋼橋	1978年	44年	54年	有	○	II	H28.9	○	II	R3.8	地上点検	R8	有	H31.3	—	—	—	—	—
144	04268	大南橋	千足大南北川毛線	14.5	6.2	プレテンPCT桁橋	1991年	31年	41年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
145	04269	新大南橋	千足大南北川毛線	28.1	6.0	鋼製板析橋	1993年	29年	39年	有	○	II	H27.10	○	II	R2.7	橋梁点検車(中型)	R7	無	—	—	—	—	—	—
—	04270	断層橋	衝上断層公園橋	26.8	1.5	吊り橋				○	III	H29.11				ロープアクセス									
146	04271	陶芸橋	上ノ山北川毛線	18.7	5.0	プレテンPC中空床版橋	1992年	30年	40年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
147	04272	上一之瀬橋	法務局線	38.4	4.0	ボステンPCT桁橋	1996年	26年	36年	有	○	II	H28.12	○	II	R3.9	橋梁点検車(中型)	R8	無	—	—	—	—	—	—
148	04273	幸田線1号橋	幸田線	19.5	4.5	プレテンPC中空床版橋	1992年	30年	40年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.9	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
149	04274	螢橋	岩谷口久保田線	23.9	5.8	プレテンPC中空床版橋	1994年	28年	38年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.8	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
150	04275	永代橋	宮内幸田線	24.8	5.0	ボステンPCT桁橋	1991年	31年	41年	有	○	II	H29.9	○	II	R4.9	橋梁点検車(中型)	R9	無	—	—	—	—	—	—
151	04350	中橋	多居谷線	23.0	3.6	鋼橋	1959年	63年	73年	有	○	III	H28.12	○	III	R4.12	吊り足場	R9	無	R6.7	断面修復、塗替塗装	R4	R5	62,000	
152	04351	藤の瀬橋	町裏線	18.0	4.0	3径間単純RCT桁橋	1963年	59年	69年	有	○	III	H27.1	○	III	R1.9	橋梁点検車(中型)	R6	無	R4.12 R5.2	断面修復、高欄取替	R3	R4	30,000	
153	04352	立花橋	立花線	14.8	3.64	2径間単純RC床版橋	1963年	59年	69年	無	○	III	H27.1	○	II	R1.10	吊り足場	R6	有	H31.1 R1.12	—	—	—	—	—
154	04353	生根橋	町裏線	18.0	3.0	3径間単純RC床版橋	1969年	53年	63年	有	○	III	H29.9	○	II	R4.12	吊り足場	R9	無	—	—	—	—		