

耐震診断結果の公表

平成25年4月1日現在

学校名	建物区分	建築年月	構造	階数	面積(m ²)	診断状況	診断年度	診断時Is値	補強工事	改修後Is値	備考
麻生幼稚園	園舎	S50.03	RC	1	574	2次診断	H22	1.13			
宮内幼稚園	園舎	S53.03	RC	2	445	2次診断	H22	0.58	H24	1.04	平成24年度耐震補強工事
砥部幼稚園	園舎	S49.02	RC	1	436	2次診断	H22	1.52			
麻生小学校	南校舎東棟	S52.03	RC	4	1,045	2次診断	H11	0.49	H12	0.74	平成12年度耐震補強工事
	南校舎西棟	S53.03	RC	4	1,119	2次診断	H11	0.49	H12	0.74	平成12年度耐震補強工事
	北校舎西棟	S45.03	RC	3	1,000	2次診断	H11	0.38	H12	0.70	平成12年度耐震補強工事
	北校舎東棟	S48.03	RC	3	1,486	2次診断	H11	0.44	H12	0.77	平成12年度耐震補強工事
	体育館	S51.03	RC	1	997	2次診断	H17	0.26	H19	0.74	平成19年度耐震補強工事
宮内小学校	西棟	S50.03	RC	3	1,548	2次診断	H10	0.61	H11	0.71	平成11年度耐震補強工事
	中央棟	S50.07	RC	3	1,049	2次診断	H10	0.59	H11	0.72	平成11年度耐震補強工事
	東棟	S57.03	RC	4	1,253	不要					新耐震基準建物
	体育館	S52.03	RC	1	886	2次診断	H17	0.71			
砥部小学校	北校舎西棟	S46.03	RC	3	1,003	2次診断	H12	0.20	H13	0.71	平成13年度耐震補強工事
	北校舎中央棟	S46.10	RC	3	389	2次診断	H12	0.20	H13	0.71	平成13年度耐震補強工事
	北校舎東棟	S56.03	RC	3	396	2次診断	H12	0.55	H13	0.72	平成13年度耐震補強工事
	南校舎	S46.10	RC	3	1,415	2次診断	H12	0.27	H13	0.73	平成13年度耐震補強工事
	体育館	S48.02	RC	2	945	2次診断	H17	0.79			
玉谷小学校	校舎	H10.03	RC	2	928	不要					新耐震基準建物
	体育館	S59.01	RC	1	604	不要					新耐震基準建物
広田小学校	校舎	H03.03	RC	2	1,441	不要					新耐震基準建物
	体育館	S50.03	RC	1	830	2次診断	H20	0.25	H22	0.97	平成22年度耐震補強工事
高市小学校	校舎	H14.12	W	2	929	不要					新耐震基準建物
	体育館	S60.01	RC	1	604	不要					新耐震基準建物
砥部中学校	特別教室東棟	H24.02	RC	3	1,697	不要					平成24年度改築
	特別教室西棟	H24.12	RC	3	1,100	不要					平成24年度改築
	普通教室棟	H24.12	RC	4	4,812	不要					平成24年度改築
	昇降口棟	H24.12	RC	3	783	不要					平成24年度改築
	体育館	H24.12	S	2	1,800	不要					平成24年度改築